



INFORME DE LA COMISIÓN



LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
	09 TAPANATEPEC	ISTMO	OAXACA
PERIODO DE LA COMISIÓN:	DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2026		
FOLIO(S) DEL VIATIC:	COBAO/COBAO/0311/2026	TRANSFERENCIA	1901336179

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

15 de junio de 2026: Se realizó la supervisión e inspección visual estado actual de la losa de concreto del edificio D estructura U1-C dos laboratorios y núcleo de servicios sanitarios el cual presenta los siguientes daños: La humedad en la losa de concreto ha provocado daños estructurales severos y problemas de salud. Sus efectos principales incluyen la corrosión de varillas (se perdieron sus propiedades estructurales), debilitamiento del concreto, formación de grietas, desprendimientos y el crecimiento de moho perjudicial para las vías respiratorias.

16 de junio de 2026: Se realizó el levantamiento de la red eléctrica de cada uno de los edificios de este plantel, se saco el levantamiento de las cargas eléctricas para poder realizar el proyecto de rehabilitación de la red eléctrica.

17 de junio de 2026: Se llevo a cabo la revisión de red eléctrica exterior, se reviso el estado actual de los conductores de alimentación, registros eléctricos, dispositivos de protección, etc. Se realizo la actualización de planta arquitectónica del plantel.

ANOTAR EL NOMBRE DE TODOS LOS COMISIONADOS

ING. OSCAR ALBERTO ROQUE VELASCO

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN