

INFORME DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
	PL36 COLOTEPEC, PL40 BAJOS DE CHILA, PL53 MIXTEPEC, PL66 PUERTO ESC.	COSTA	OAXACA
PERIODO DE LA COMISIÓN:	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		
	DEL 01/10/2019 AL 05/10/2019		
FOLIO(S) DEL VIATIC:	COBAO/COBAO/0499/2019	TRANSFERENCIA	9107570
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:	Cuenta CARGO		
			65507152135

LA INTENCIÓN DE LA COMISIÓN FUE LA DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y EL CENTRO DE CÓMPUTO, VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODAS LAS COMPUTADORAS DE CADA PLANTEL. LA PRIMER VISITA SE REALIZÓ EN EL PLANTEL 40 "BAJOS DE CHILA" DONDE SE REHABILITARON DOS EQUIPOS, UNO ADMINISTRATIVO Y EL OTRO FUE EL RELOJ CHECADOR QUE TENIA QUEMADA LA FUENTE DE PODER DEBIDO A CUESTIONES METEOROLÓGICAS; CUENTAN CON UNA CONEXIÓN A INTERNET DE 5 MBPS PROVISTO POR TELMEX, ASIMISMO EN EL CENTRO DE CÓMPUTO HAY MUCHOS EQUIPOS DAÑADOS POR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO CUENTA CON EL SERVICIO DE RED LAN Y LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO. EN EL PLANTEL 53 "SAN PEDRO MIXTEPEC" SE REALIZO LA ACTIVACIÓN DE LA PAQUETERÍA DE OFFICE EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, CUENTAN CON UN ENLACE WISP DE 6 MBPS QUE HASTA LA FECHA HA SIDO CONSTANTE, HACE FALTA REALIZAR UN ENLACE ENTRE DOS EDIFICIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO AL ÁREA QUE OCUPAN COMO DIRECCIÓN Y AL CENTRO DE CÓMPUTO. EL PLANTEL 66 "PUERTO ESCONDIDO" POR EL MOMENTO NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y NO TIENE CENTRO DE CÓMPUTO HABILITADO POR LO QUE SE REPROGRAMÓ UNA PRÓXIMA VISITA PARA REALIZAR EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LA RED LAN, LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SE ENCUENTRAN EN UNAS OFICINAS PRESTADAS, EN ESE LUGAR CUENTAN CON UNA CONEXIÓN A INTERNET DE TELMEX A UNA VELOCIDAD DE 10 MBPS Y SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA. EL PLANTEL 36 "COLOTEPEC" CUENTA CON UNA CONEXIÓN WISP DE 10 MBPS, POR EL MOMENTO NO CUENTAN CON EL SERVICIO DEBIDO A QUE SE QUEMARON LAS ANTENAS DEL PROVEEDOR; CUENTAN CON UNA RED LAN Y SE REALIZÓ EL SERVICIO PREVENTIVO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.


 José Miguel Pérez Sosa

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN