

## INFORME DE LA COMISIÓN

CIUDAD  REGIÓN  ESTADO

LUGAR DE COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN:

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

FOLIO(S) DEL VIATIC:

TRANSFERENCIA

CUENTA CARGO

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

PL.25 Río Grande; Se realizó mantenimiento preventivo al equipo de cómputo administrativo (2 equipos de Control Escolar, 3 dirección) efectuando limpieza del Hardware (CPU, monitor, teclado y mouse) y mantenimiento de software (instalación, configuración y actualización de antivirus, Office, Visor PDF, Compresor de archivos). Se revisó y levantó reporte del servicio de internet con el proveedor de servicio pues se presentó problemas de conectividad. Dado la cantidad de equipos de cómputo y de que comparten el enlace de internet con el aula de medios es necesario un enlace adicional de internet. Se realizó levantamiento de los equipos de cómputo del aula de medios (18 equipos); efectuando el mantenimiento preventivo (instalación, configuración y actualización del antivirus, Office, Visor PDF, Compresor de archivos) y limpieza de hardware (CPU, monitor, teclado y mouse); se diagnosticó un equipo con problemas de disco duro el cual no fue posible rehabilitarlo. PL.31 Juquila; se realizó el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo administrativo (6 equipos) efectuando mantenimiento de software (instalación, configuración y actualización de antivirus, visor PDF, Office, Compresor de archivos); también se colocó un enlace de internet para extender el servicio de conectividad pues la red inalámbrica resultaba insuficiente. Se realizó levantamiento de los equipos de cómputo del aula de medios (21 Equipos) efectuando la limpieza de hardware (CPU, monitor, teclado y mouse) y efectuando mantenimiento de software (instalación, configuración y actualización de antivirus, Office, visor PDF, Compresor de archivos); se detectó un equipo con problemas de video; sin embargo dado que la tarjeta de video viene integrada con la tarjeta madre, no fue posible rehabilitarla; también se rehabilitó un equipo que no encendía, encontrando dentro del cpu una bufanda que provocaba corto y sobrecalentamiento; afortunadamente fue posible rehabilitarla. PL.40 Bajos de Chila; se instaló y configuró un equipo de cómputo que fue rehabilitado como reloj checador; haciendo las pruebas de conectividad con el área de recursos humanos de las oficinas centrales; también se colocó y se habilitó un equipo de cómputo para la comunicación del equipo antes mencionado con las oficinas centrales. PL. 55 San José del Progreso; se realizó el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo administrativo (2 equipos de control escolar, 1 dirección y 2 secretaría) efectuando limpieza de hardware (CPU, monitor, teclado y mouse) y mantenimiento de software (instalación, configuración y actualización de antivirus, Office, Visor PDF, Compresor de archivos); se revisaron las instalaciones del nuevo centro de cómputo que acabaron de construir; especificando la lista de material que el director de la escuela deberá solicitar para su adquisición y posteriormente realizar la red informática que necesita el aula; se revisaron los equipos nuevos para verificar las especificaciones y características necesarias para funcionar dentro del aula de medios (15); se revisaron alrededor de 15 equipos de cómputo con la finalidad de rehabilitarlos; sin embargo la mayoría presentan fallas en tarjeta madre, memoria y fuentes de poder; por lo que se hizo la recomendación de una revisión minuciosa de la red eléctrica para evitar futuros daños en los equipos de cómputo nuevos.



José Miguel Pérez Sosa

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN