

INFORME DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
PERIODO DE LA COMISIÓN:	PL 12 NOCHIXTLAN, PL 38 TLAXIACO, PL 49 TEPOSOLCULA	MIXTECA	OAXACA
FOLIO(S) DEL VIATIC:	DEL 27/08/2019 AL 30/08/19	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	
	COBAO/COBAO/0411/2019	TRANSFERENCIA	2743834
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:	Cuenta CARGO 65507152320		

EL MOTIVO DE LA VISITA A LOS PLANTELES 12 "NOCHIXTLAN", 38 "TLAXIACO" Y 49 "TEPOSOLCULA" FUE EL DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO TÉCNICO Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS; LA PRIMER VISITA SE REALIZÓ EN EL PLANTEL 12 DONDE SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA; TIENEN DOS EQUIPOS QUE SON NECESARIOS REPARAR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO PERO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA EN EL MOMENTO CON HERRAMIENTA ESPECIALIZADA NO SE PUDO REALIZAR EL SERVICIO POR LO QUE SE LE SUGIRIÓ AL DIRECTOR DEL PLANTEL LAS ENVÍE AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O REPARACIÓN DE LOS MISMOS; EN EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LOS 15 EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA SOLO SON FUNCIONALES 12, ÉSTE PLANTEL CUENTA CON DOS SERVICIOS DE INTERNET PROPORCIONADOS POR TELMEX DE 10 MBPS CADA UNO, ES NECESARIO VOLVER A REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA RED DEL CENTRO DE CÓMPUTO. LA SEGUNDA VISITA SE REALIZÓ AL PLANTEL 49, EN ESTE CENTRO DE TRABAJO EXISTEN MUCHAS NECESIDADES PRINCIPALMENTE EN EL CENTRO DE CÓMPUTO DONDE ES NECESARIO REHABILITAR TODA LA RED DE DATOS Y LOS CIRCUITOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, TAMBIÉN ES NECESARIO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA ANTENA EXTERIOR O UN CABLEADO DE 50 METROS PARA COMUNICAR DOS EDIFICIOS QUE SE OCUPAN COMO ÁREA ADMINISTRATIVA, ÉSTE PLANTEL CUENTA CON UN SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO (WISP) DE 5 MBPS. LA ÚLTIMA VISITA SE REALIZÓ AL PLANTEL 38, CUENTAN CON UN SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO (WISP) DE 2 MBPS, SE REHABILITÓ UN EQUIPO DE CÓMPUTO QUE NO FUNCIONABA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y EN EL CENTRO DE CÓMPUTO ES NECESARIO VOLVER A REINSTALAR LA RED DE DATOS Y REVISAR LA INSTALACIÓN ELECTRICA YA QUE NO ESTÁ OPERANDO DE FORMA NORMAL.

JOSE MIGUEL PEREZ SOSA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN

70718