

INFORME DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
	Pl.08 Huajuapam, Pl.10 Silacayoapam, Pl. 14 Mariscala, Pl.18 Chazumba	Mixteca	Oaxaca
PERIODO DE LA COMISIÓN:	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		
	11 al 14 de Septiembre	TRANSFERENCIA	8015860
FOLIO(S) DEL VIATICO:	Cuenta Cargo		
	COBAO/COBAO/0452/2019		65507152135

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Pl.08 Huajuapam; Se realizó mantenimiento preventivo al equipo de cómputo administrativo (5 equipos de Control Escolar) efectuando limpieza del Hardware (CPU, monitor, teclado y mouse) mantenimiento de software (instalación, configuración y actualización de antivirus, Office, Visor PDF, Compresor de archivos). Se realizó levantamiento de los equipos de cómputo del aula de medio (13 equipos); efectuando el mantenimiento preventivo (instalación, configuración y actualización del antivirus, Office, Visor PDF, Compresor de archivos) y limpieza de hardware (CPU, monitor, teclado y mouse); es necesario y se recomendó al Director de plantel que realizará una fumigación pues en área de control escolar se encontró excremento de ratón. La red informática presenta deterioro por lo que se recomienda una reestructuración de la red. El internet es de muy baja calidad y aunque en la ciudad existe la infraestructura de fibra óptica, esta red no llega hasta el plantel. Cabe señalar que la UTM que se encuentra enfrente del plantel si cuenta con dicha tecnología; sin embargo, el Director manifestó que dicha universidad hizo su propia inversión y que no pretende compartirla. **Pl.10 Silacayoapam;** se realizó el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo administrativo (Director del plantel, 1 biblioteca, 1 control escolar) efectuando mantenimiento de software (instalación, configuración y actualización de antivirus, visor PDF, Office, Compresor de archivos). Se realizó levantamiento de los equipos de cómputo del aula de medios (8 Equipos efectuando la limpieza de hardware (CPU, monitor, teclado y mouse) y efectuando mantenimiento de software (instalación, configuración y actualización de antivirus, Office, visor PDF, Compresor de archivos). Se dictaminó un equipo allin one con falla en el display ya no emite señal de video. La red informática se encuentra en condiciones aceptables; son necesarios mas equipos de cómputo dada la cantidad de alumnos en el plantel. **Pl.14 Mariscala;** se dió mantenimiento preventivo al equipo de cómputo administrativo (1 Control escolar) realizando limpieza de hardware (CPU, monitor, teclado y mouse) además de realizar la verificación de software (instalación, configuración y actualización de antivirus, Office, Visor PDF, compresor de archivos e impresoras); se realizó levantamiento de los equipos de cómputo del aula de medios (8 equipos); realizando el mantenimiento de hardware (CPU, monitor, teclado y mouse); también se verificó la red informática la cual requiere mantenimiento pues presenta deterioro; cabe señalar que eran dos aulas y derribaron un muro hace algunos años y la hicieron una sola; a consecuencia de los sismos la losa presenta cuarteaduras y se ven rastros de goteras lo cual requiere atención inmediata. **Pl.18 Chazumba;** Se dió mantenimiento preventivo al equipo de cómputo administrativo (1 Dirección del Plantel, 1 Equipo de la biblioteca) realizando limpieza del Hardware (CPU, monitor, teclado y mouse); además de realizar tareas de mantenimiento al software de los equipos mencionados (instalación configuración y actualización de antivirus, Office, Visor PDF, Compresor de archivos e impresoras). Se hizo levantamiento de los equipos de cómputo del aula de medios (14 equipos); realizando revisión de red informática; la cual se encuentra en muy buen estado; el internet de manera general es muy lento. Es necesario dotarlos de memorias, pilas, reguladores para incrementar la capacidades de los equipos de cómputo ya existentes.

L.I. José Manuel Sámano Mijangos