

INFORME DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD	REGIÓN	ESTADO
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
FOLIO(S) DEL VIATIC:			
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:			

PL 09 TAPANATEPEC, PL 23 IXHUATAN, PL 35 IXHUATAN, PL 58 REFORMA DE PINEDA	ISTMO	OAXACA
DEL 18/09/2019 AL 21/09/2019	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	
COBAO/COBAO/0462/2019	TRANSFERENCIA	9345836
	CUENTA CARGO	65507152135

LA PRIMER VISITA SE REALIZÓ EN EL PLANTEL 35 "JALAPA DEL MARQUÉS", DONDE SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y EL CENTRO DE CÓMPUTO, EL PLANTEL CUENTA CON UN SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DE 10 MB/S EL CUAL ES ITINERANTE Y DESPUÉS DE LA UNA DE LA TARDE TIENE UNA RESTRICCIÓN A 800 KB/S, EL PISO DEL CENTRO DE CÓMPUTO FUE RESTAURADO GRACIAS AL FONDO NACIONAL DE DESASTRES DEBIDO A QUE EN EL SISMO DEL 2017 SUFRIÓ FRACTURAS, NOS CUENTA CON INSTALACIÓN DE RED POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR EL CABLEADO DE LA MISMA. LA SEGUNDA VISITA SE REALIZÓ AL PLANTEL 58 "REFORMA DE PINEDA", SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE DIO CUENTA QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TODO EL PLANTEL ESTÁ MAL DISEÑADA Y PRESENTA SOBRECARGAS, ESTE EVENTO YA SE HA REPORTADO EN OCASIONES ANTERIORES, DERIVADO DE ELLO, VARIOS EQUIPOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO AL RESULTADO QUEMADOS POR PICOS DE ALTO VOLTAJE, ES NECESARIO REALIZAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LA INSTALACIÓN DE RED DE DATOS DEL CENTRO CÓMPUTO Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS. EL TERCER PLANTEL VISITADO FUE EL NÚMERO 23 "IXHUATAN", CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET PROPORCIONADO POR TELMEX DE 5 MB/S, PRESENTA MUCHAS FALLAS Y VARIACIONES DE VELOCIDAD, EL CENTRO DE CÓMPUTO ÚNICAMENTE CUENTA CON SEIS EQUIPOS FUNCIONALES, HA HABIDO MUCHAS DESCARGAS ELÉCTRICAS DICEN QUEMADO LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS, ES NECESARIO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA RED DE DATOS. EL ÚLTIMO PLANTEL VISITADO FUE DE 09 "TAPANATEPEC", NO CUENTAN CON LA INSTALACIÓN DE RED APROPIADA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN EL CENTRO DE CÓMPUTO EXISTEN 13 EQUIPOS FUNCIONANDO CON NORMALIDAD DE LOS CUALES NUEVE YA SON OBSOLETOS, TAMBIÉN EXISTE LA NECESIDAD DE INSTALAR LA RED DE DATOS. EN TODOS LOS PLANTELES EXISTE LA COBERTURA 4G POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR UN CONTRATO CON LA COMPAÑÍA TELCEL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL INTERNET.


José Juan Nogales Osorio
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN