



## INFORME DE LA COMISIÓN



|                         |                                               |               |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| LUGAR DE COMISIÓN:      | CIUDAD                                        | REGIÓN        | ESTADO     |
|                         | COLOTEPEC, RIO GRANDE Y SAN JOSE DEL PROGRESO | COSTA         | OAXACA     |
| PERIODO DE LA COMISIÓN: | DEL 1, 2 Y 3 DE JULIO DE 2026                 |               |            |
| FOLIO(S) DEL VIATIC:    | COBAO/COBAO/0338/2026                         | TRANSFERENCIA | 144130H874 |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 DE JULIO DE 2026 PL. (36 COLOTEPEC): Se realizo la verificación del estado físico del edificio de 1 edificio inhabilitado por protección civil desde el año 2017, se reviso los daños a la barda perimetral por las lluvias recientes, del mismo modo se cuantificó los metros cuadrados del terreno a rellenar.                                                            |
| 2 DE JULIO DE 2026 (PL. 55 SAN JOSE DEL PROGRESO): se realizó la rectificación de medidas de los registros eléctricos ya que el plantel realizará la rehabilitación de la red eléctrica del plantel con recurso del programa "La escuela es nuestra"                                                                                                                          |
| 3 DE JULIO DE 2026 (PL. 25 RIO GRANDE): Se realizó la revisión de los trabajos realizados de la cerca perimetral, tambien se revisó el techado del plantel y se revisó los daños del impermeabilizante en los edificios del plantel ya que con recurso de la escuela es nuestra se piensa impermeabilizar algunos edificios y realizar la rehabilitación de la red eléctrica. |

ANOTAR EL NOMBRE DE TODOS LOS COMISIONADOS

ARQ. RÓMULO TORRES HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN